



WSPRiTS/ZP/20/2017
ZP.261.40.2016

Warszawa, dnia 02 lutego 2017 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED Nr 2017/S 001-000212 z dnia 03.01.2017 r. na zakup części zamiennych i opon do samochodów [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/41/16].

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP. z o.o. w Warszawie udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść SIWZ:

Dotyczy Zadania 1 „Części zamienne do samochodów marki Mercedes”:

1) **PYTANIE: poz. 89** – Kostka stacyjki to część jest sprzedawana tylko w autoryzowanej sieci Mercedesa, jako przypisana i kodowana do konkretnego pojazdu. W związku z tym proszę o wyjaśnienie co należy wycenić?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wykreśla pozycję z zadania i modyfikuje treść formularza cenowego (opisu przedmiotu zamówienia).

2) **PYTANIE: poz. 112** - Pojazd posiada filtr cząstek stałych wraz ze złączem elastycznym. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania samego łącza elastycznego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wykreśla pozycję z zadania i modyfikuje treść formularza cenowego (opisu przedmiotu zamówienia).

3) **PYTANIE: poz. 113** - Pojazd posiada filtr cząstek stałych wraz ze złączem elastycznym. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania samego łącza elastycznego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wykreśla pozycję z zadania i modyfikuje treść formularza cenowego (opisu przedmiotu zamówienia).

4) **PYTANIE: poz. 125** - Pojazd wyposażony jest w automatyczną skrzynię biegów, łożysko oporowe nie występuje, proszę o wykreślenie pozycji.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wykreśla pozycję z zadania i modyfikuje treść formularza cenowego (opisu przedmiotu zamówienia).

5) **PYTANIE: poz. 128** - Proszę o sprecyzowanie, którego elementu dotyczyć ma wycena, proszę o podanie nr części do wyceny.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający określił napęd wentylatora nagrzewnicy kabiny.



6) **PYTANIE:** poz. 129 - Proszę o sprecyzowanie, którego elementu dotyczyć ma wycena, proszę o podanie nr części do wyceny.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający określił napęd wentylatora nagrzewnicy kabiny.

7) **PYTANIE:** poz. 130 - Czy wycena dotyczyć ma samego mechanizmu, tj. bez silnika elektrycznego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa pozycję z zadania i modyfikuje treść SIWZ w tym zakresie.

8) **PYTANIE:** poz. 140 - Proszę o podanie numeru części do wyceny.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa pozycję z zadania i modyfikuje treść SIWZ w tym zakresie.

9) **PYTANIE:** poz. 165 - Proszę o podanie numeru części do wyceny.

ODPOWIEDŹ: Numer katalogowy: 002 993 42 96.

10) **PYTANIE:** poz. 166 - Proszę o podanie numeru części do wyceny.

ODPOWIEDŹ: Numer katalogowy: 002 993 32 96.

11) **PYTANIE:** poz. 167 - Proszę o podanie numeru części do wyceny.

ODPOWIEDŹ: Numer katalogowy: 002 993 42 96.

12) **PYTANIE:** poz. 199 - Przełącznik składa się z kilku elementów, proszę o podanie numeru części do wyceny.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa pozycję z zadania i modyfikuje treść SIWZ w tym zakresie.

13) **PYTANIE:** poz. 226 - Pojazdy posiadają kilka rolek, proszę o podanie nr części do wyceny.

ODPOWIEDŹ: Numer katalogowy: A 000 202 09 19.

14) **PYTANIE:** poz. 227 - Pojazdy posiadają kilka rolek, proszę o podanie nr części do wyceny.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa pozycję z zadania i modyfikuje treść SIWZ w tym zakresie.

15) **PYTANIE:** poz. 228 - Pojazdy posiadają kilka rolek, proszę o podanie nr części do wyceny.

ODPOWIEDŹ: Numer katalogowy: 642 200 10 70.

16) **PYTANIE:** poz. 229 - Pojazdy posiadają kilka rolek, proszę o podanie nr części do wyceny.

ODPOWIEDŹ: Numer katalogowy: A 000 202 09 19.

17) **PYTANIE:** poz. 230 - Pojazdy posiadają kilka rolek, proszę o podanie nr części do wyceny.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa pozycję z zadania i modyfikuje treść SIWZ w tym zakresie.

18) **PYTANIE:** poz. 231 - Pojazdy posiadają kilka rolek, proszę o podanie nr części do wyceny.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa pozycję z zadania i modyfikuje treść SIWZ w tym zakresie.

19) **PYTANIE:** poz. 232 - Pojazdy posiadają kilka rolek, proszę o podanie nr części do wyceny.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa pozycję z zadania i modyfikuje treść SIWZ w tym zakresie.

20) **PYTANIE:** poz. 233 - Pojazdy posiadają kilka rolek, proszę o podanie nr części do wyceny.

ODPOWIEDŹ: Rolka prowadząca paski klinowego do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI WDB9066331S583544, rok produkcji: 2011, Nr katalogowy: 651 200 06 70. Zamawiający zmienia ilość sztuk na 20 i modyfikuje treść SIWZ w tym zakresie.

21) **PYTANIE:** poz. 234 - Pojazdy posiadają kilka rolek, proszę o podanie nr części do wyceny.

ODPOWIEDŹ: Rolka prowadząca paski klinowego do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI WDB9066331S583544, rok produkcji: 2011, Nr katalogowy: 651 200 07 70. Zamawiający zmienia ilość sztuk na 20 i modyfikuje treść SIWZ w tym zakresie.

22) PYTANIE: poz. 235 - Pojazdy posiadają kilka rolek, proszę o podanie nr części do wyceny.

ODPOWIEDŹ: Rolka prowadząca paski klinowe do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI WDB9066331S583544, rok produkcji: 2011, Nr katalogowy: 651 200 02 70. Zamawiający zmienia ilość sztuk na 20 i modyfikuje treść SIWZ w tym zakresie.

23) PYTANIE: poz. 250 - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania samego wkładu naprawczego tj. bez obudowy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania samego wkładu.

24) PYTANIE: poz. 253 - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania samego wkładu naprawczego tj. bez obudowy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania samego wkładu.

25) PYTANIE: poz. 254 - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania samego wkładu naprawczego tj. bez obudowy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania samego wkładu.

26) PYTANIE: poz. 257 - Nieprawidłowy nr części, nie występuje w katalogu części zamiennych ASO, jak i na rynku części niezależnych producentów.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienia nr katalogowy: 906 490 10 01 259.

27) PYTANIE: poz. 259 - Proszę o sprecyzowanie czy wycena dotyczyć ma tłumika środkowego, czy rury końcowej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa pozycję z zadania i modyfikuje treść SIWZ w tym zakresie.

28) PYTANIE: poz. 260 - Proszę o sprecyzowanie czy wycena dotyczyć ma tłumika środkowego, czy rury końcowej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa pozycję z zadania i modyfikuje treść SIWZ w tym zakresie.

29) PYTANIE: poz. 286-291 - Proszę o sprecyzowanie czy wycena dotyczyć ma prawej strony?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że wycena ma dotyczyć strony prawej.

30) PYTANIE: poz. 293 - Podany nr katalogowy wskazuje na przedni zamek drzwi przesuwnych (poz. powtórzona z poz. 292).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa pozycję z zadania i modyfikuje treść SIWZ w tym zakresie.

31) PYTANIE: poz. 296 - Proszę o sprecyzowanie, czy wycena dotyczyć ma prawej strony?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że wycena ma dotyczyć prawej strony.

32) PYTANIE: poz. 297 - Proszę o sprecyzowanie, czy wycena dotyczyć ma prawej strony?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że wycena ma dotyczyć prawej strony.

33) PYTANIE: poz. 304-311 - Proszę o sprecyzowanie, czy wycena dotyczyć ma prawej strony?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że wycena ma dotyczyć prawej strony.

34) PYTANIE: poz. 314 - Silnik v6 montowany w ww. pojeździe posiada 2 listwy wysokiego ciśnienia, różnica pomiędzy szyną lewą a prawą sięga 300%. Proszę o sprecyzowanie (podanie nr katalogowego), której szyny dotyczyć ma wycena?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa pozycję z zadania i modyfikuje treść SIWZ w tym zakresie.

35) PYTANIE: poz. 328 - Proszę o sprecyzowanie, czy wycena dotyczyć ma panelu sterowania wentylacją/ogrzewaniem?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa pozycję z zadania i modyfikuje treść SIWZ w tym zakresie.

36) PYTANIE: poz. 329 - Nieprawidłowy numer części. Proszę o podanie poprawnego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa pozycję z zadania i modyfikuje treść SIWZ w tym zakresie.

37) PYTANIE: poz. 330 - Proszę o sprecyzowanie, czy wycena dotyczyć ma panelu sterowania wentylacją/ogrzewaniem?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa pozycję z zadania i modyfikuje treść SIWZ w tym zakresie.

38) PYTANIE: poz. 331 - Proszę o sprecyzowanie, czy wycena dotyczyć ma panelu sterowania wentylacją/ogrzewaniem?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa pozycję z zadania i modyfikuje treść SIWZ w tym zakresie.

39) PYTANIE: poz. 332 - Proszę o wskazanie producenta układu hamulcowego? Program serwisowy jednoznacznie nie typuje nr części oraz dostawcy układu hamulcowego przedniego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa pozycję z zadania i modyfikuje treść SIWZ w tym zakresie.

40) PYTANIE: poz. 333 - Proszę o wskazanie producenta układu hamulcowego? Program serwisowy jednoznacznie nie typuje nr części oraz dostawcy układu hamulcowego tylnego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa pozycję z zadania i modyfikuje treść SIWZ w tym zakresie.

41) PYTANIE: poz. 355 - Proszę o sprecyzowanie, czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania samego sprzęgła wiskotycznego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższe.

42) PYTANIE: poz. 356 - Proszę o sprecyzowanie (podanie nr katalogowego), czy wycena dotyczyć ma obudowy sprzęgła wiskotycznego?

ODPOWIEDŹ: Nr katalogowy: 642 200 04 20.

43) PYTANIE: poz. 357 - Proszę o sprecyzowanie, czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania samego sprzęgła wiskotycznego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego.

44) PYTANIE: poz. 358 - Proszę o sprecyzowanie, czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania samego sprzęgła wiskotycznego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego.

45) PYTANIE: poz. 372-376 - Proszę o sprecyzowanie, czy wycena dotyczyć ma chłodnicy cieczy chłodzącej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający określił chłodnice cieczy chłodzącej.

46) PYTANIE: poz. 392-395 - Proszę o sprecyzowanie, czy zamawiający oczekuje wyceny przepływomierza powietrza czy czujnika ciśnienia doładowania?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający określił przepływomierz powietrza.

47) PYTANIE: poz. 439 - Proszę o podanie nr części do wyceny.

ODPOWIEDŹ: Nr katalogowy: 000 078 09 56.

48) PYTANIE: poz. 466 - Proszę o wykreślenie pozycji, ww. pojazd nie posiada klimatyzacji.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa pozycję z zadania i modyfikuje treść SIWZ w tym zakresie.

49) PYTANIE: poz. 474 - Proszę o wykreślenie pozycji, pozycja powtórzona z innej pozycji.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa pozycję z zadania i modyfikuje treść SIWZ w tym zakresie.

50) PYTANIE: poz. 493 - Proszę o sprecyzowanie, czy wycena dotyczyć ma wkładu nagrzewnicy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający określił wkład nagrzewnicy (rdzeń).

51) PYTANIE: poz. 499 - Proszę o podanie nr części do wyceny.

ODPOWIEDŹ: Nr katalogowy: 906 820 43 69.

52) PYTANIE: poz. 501 - Proszę o podanie numeru części do wyceny.

ODPOWIEDŹ: Nr katalogowy: 906 820 43 69.

53) PYTANIE: poz. 503, 504 - Proszę o sprecyzowanie, czy wycena dotyczy ma prawej strony?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że wycena ma dotyczyć prawej strony.

54) PYTANIE: poz. 545 - Proszę sprecyzowanie, czy wycena dotyczy ma 10 kompletów tj. 40 sztuk wtryskiwaczy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający określił 10 kompletów tj. 40 sztuk wtryskiwaczy.

55) PYTANIE: poz. 568-572 - Proszę o podanie nr części do wyceny. Według danych serwisowych ww. pojazdy wyposażone były fabrycznie w alternatory o mocy 180A.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienia zapis z 150A na 180A.

Dotyczy Zadania 3 „Części zamienne do samochodów marki Renault”:

56) PYTANIE: poz. 11 - Proszę o sprecyzowanie: drzwi prawe? wózek dolny, środkowy czy górny? wózek kompletny czy zestaw naprawczy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że pozycja dotyczy strony prawej, wózka środkowego, kompletnego.

57) PYTANIE: poz. 31 - Proszę o podanie nr części do wyceny. Program serwisowy nie typuje jednoznacznie części zamiennej, nie typuje rozstawu osi pojazdu.

ODPOWIEDŹ: Nr katalogowy: 365300089R.

58) PYTANIE: poz. 93 - Proszę o podanie nr części do wyceny.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa pozycję z zadania i modyfikuje treść SIWZ w tym zakresie.

59) PYTANIE: poz. 97 - Proszę o podanie nr części do wyceny.

ODPOWIEDŹ: Nr katalogowy: 215034648R.

60) PYTANIE: poz. 113 - Proszę o podanie nr części do wyceny.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa pozycję z zadania i modyfikuje treść SIWZ w tym zakresie.

Dotyczy Zadania 4 „Klocki hamulcowe - Renault”:

61) PYTANIE: poz. 8 - Łożysko nie jest integralną częścią tarczy hamulcowej. Proszę o potwierdzenie, czy wykonawca musi skalkulować tarczę wraz z łożyskiem?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający określił same tarcze hamulcowe tylne, bez łożyska.

Dotyczy Zadania 6 „Filtry”:

62) PYTANIE: poz. 19 - Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania filtrów kabinowych bez węgla aktywnego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza filtry bez węgla aktywnego.

63) PYTANIE: poz. 20 - Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania filtrów kabinowych bez węgla aktywnego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza filtry bez węgla aktywnego.

64) PYTANIE: poz. 22 - Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania filtrów kabinowych bez węgla aktywnego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza filtry bez węgla aktywnego.

65) PYTANIE: poz. 40 - Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania filtrów kabinowych bez węgla aktywnego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza filtry bez węgla aktywnego.

Dotyczy Zadania 7 „Opony”:

66) PYTANIE: Czy opony zimowe będziecie Państwo potrzebować w najbliższym czasie, czy w kolejnym sezonie jesienno-zimowym? Pytanie nasze wynika z informacji o braku opon na rynku w niektórych rozmiarach.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający będzie zamawiał opony zimowe przed kolejnym sezonem jesienno-zimowym.

67) PYTANIE: poz. 2 – W ww. pozycji są podane opony o parametrach 215/65 R16 C min. indeks nośności 113/111 i indeks prędkości R. Z informacji uzyskanych od wielu producentów wynika, że opony o podanym indeksie nośności nie są produkowane. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opon o indeksie nośności 109/107?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania opony o indeksie nośności 109/107.

68) PYTANIE: poz. 9 – W ww. pozycji są podane opony o parametrach 215/65 R16 C min. indeks nośności 113/111 i indeks prędkości R. Z informacji uzyskanych od wielu producentów wynika, że opony o podanym indeksie nośności nie są produkowane. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opon o indeksie nośności 109/107?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania opony o indeksie nośności 109/107.

Dotyczy zapisów SIWZ:

69) Rozdział VII Pkt I 1. Kryteria dla Zadania 1, 2, 3, 4, 8 – W związku z tym, że doszło do oczywistej omyłki pisarskiej, działając na podstawie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający modyfikuje zapis na: „Ocena punktowa = (najniższa cena spośród cen ofert nieodrzuconych/cena oferty ocenianej) x 100 pkt x 55%” – zgodnie z zapisami w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu.

70) W związku z usunięciem pozycji i zmiany ilości sztuk, działając na podstawie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający modyfikuje druk oferty Rozdział III Cena oferty dla przedmiotu zamówienia, Zadanie 1, kolumna: oryginalność produktu, Punkty:/1 178; Zadanie 3, kolumna: oryginalność produktu, Punkty:/306 oraz formularz cenowy (opis przedmiotu zamówienia) dla Zadania nr 1 i 3. Aktualne formularze stanowią załącznik do odpowiedzi na pytania.

Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

DYREKTOR

Karol Bielski

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Sztorc

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Tel. /22/ 52 51 293

ZADANIE 1: CZĘŚCI ZAMIENNE DO SAMOCHODÓW MARKI MERCEDES

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. wym.	Ilość	Nazwa producenta/ znak towarowy oferowany	Cena netto jednostki	Wartość Netto (obliczyć: 4 x 6)	Stawka VAT %	Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8)	Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pompa sprzęgła do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R657645, rok produkcji: 2004	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
2.	Pompa sprzęgła do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
3.	Pompa sprzęgła do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN WDB9066331S583544 , rok produkcji: 2011	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
4.	Pompa sprzęgła do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
5.	Pompa sprzęgła do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	1	Producent: Znak towarowy:					
6.	Lusterka prawe do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R657645, rok produkcji: 2004	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
7.	Lusterka prawe do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	12	Producent: Znak towarowy:					
8.	Lusterka prawe do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

9.	Lusterka lewe do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R657645, rok produkcji: 2004	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
10.	Lusterka lewe do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	12	Producent: Znak towarowy:					
11.	Lusterka lewe do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
12.	Reflektor prawy do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R657645, rok produkcji: 2004	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
13.	Reflektor lewy do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R657645, rok produkcji: 2004	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
14.	Reflektor prawy do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
15.	Reflektor lewy do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
16.	Reflektor prawy do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
17.	Reflektor lewy do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

18.	Resor przedni do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005,	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
19.	Resor przedni do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN WDB9066331S583544 , rok produkcji: 2011	szt.	8	Producent: Znak towarowy:					
20.	Resor przedni do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	1	Producent: Znak towarowy:					
21.	Sprężyna przedniego zawieszenia do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
22.	Sprężyna przedniego zawieszenia do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
23.	Resor tylny do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005,	szt.	8	Producent: Znak towarowy:					
24.	Resor tylny do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN WDB9066331S583544 , rok produkcji: 2011	szt.	8	Producent: Znak towarowy:					
25.	Resor tylny do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
26.	Sprężyna tylnego zawieszenia do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

27.	Sprężyna tylnego zawieszenia do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
28.	Przegub wahacza dolnego do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005,	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
29.	Przegub wahacza dolnego do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
30.	Przegub wahacza dolnego do samochodu Mercedes Sprinter 319 CDI Nr VIN WDB9066331S742279 , rok produkcji: 2012	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
31.	Przegub wahacza dolnego do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	12	Producent: Znak towarowy:					
32.	Przegub wahacza dolnego do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
33.	Amortyzator przedni do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005, nr	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
34.	Amortyzator przedni do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
35.	Amortyzator przedni do samochodu Mercedes Sprinter 319 CDI Nr VIN WDB9066331S742279 , rok produkcji: 2012	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					

36.	Amortyzator przedni do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	12	Producent: Znak towarowy:					
37.	Amortyzator przedni do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
38.	Amortyzator tylny do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005,	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
39.	Amortyzator tylny do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	12	Producent: Znak towarowy:					
40.	Amortyzator tylny do samochodu Mercedes Sprinter 319 CDI Nr VIN WDB9066331S742279 , rok produkcji: 2012	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
41.	Amortyzator tylny do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	12	Producent: Znak towarowy:					
42.	Amortyzator tylny do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
43.	Końcówka drążka kierowniczego do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005,	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
44.	Końcówka drążka kierowniczego do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

45.	Końcówka drążka kierowniczego do samochodu Mercedes Sprinter 319 CDI Nr VIN WDB9066331S742279 , rok produkcji: 2012	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
46.	Końcówka drążka kierowniczego lewa do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
47.	Końcówka drążka kierowniczego prawa do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
48.	Końcówka drążka kierowniczego lewa do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	1	Producent: Znak towarowy:					
49.	Końcówka drążka kierowniczego prawa do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	1	Producent: Znak towarowy:					
50.	Łącznik stabilizatora tylnego do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
51.	Łącznik stabilizatora tylnego do samochodu Mercedes Sprinter 319 CDI Nr VIN WDB9066331S742279 , rok produkcji: 2012	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
52.	Poduszka górna amortyzatora przedniego do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
53.	Poduszka górna amortyzatora przedniego do samochodu Mercedes Sprinter 319 CDI Nr VIN WDB9066331S742279 , rok produkcji: 2012	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

54.	Poduszka górna amortyzatora przedniego do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
55.	Poduszka górna amortyzatora przedniego do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
56.	Kompletny zamek blokujący szybę przesuwną drzwi przesuwnych do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008, nr kat. A 0006700373	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
57.	Kompletny zamek blokujący szybę przesuwną drzwi przesuwnych, nr kat. A 906 670 00 43	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
58.	Zapinki, nr katalogowy A 906 670 00 11	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
59.	Uszczelka gumowa przewodu olejowego powrotu turbiny do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
60.	Uszczelka przewodu olejowego zasilania turbiny do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
61.	Uszczelka turbiny do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005, nr kat A 6461420080	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
62.	Śruba mocująca wtryskiwacze do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI WDB9066331S583544 , rok produkcji: 2011	szt.	30	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

63.	Śruba mocująca wtryskiwacze do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	60	Producent: Znak towarowy:					
64.	Śruba mocująca wtryskiwacze do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	24	Producent: Znak towarowy:					
65.	Śruba mocująca wtryskiwacze do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	8	Producent: Znak towarowy:					
66.	Podkładki wtryskiwaczy do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	60	Producent: Znak towarowy:					
67.	Podkładki wtryskiwaczy do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	24	Producent: Znak towarowy:					
68.	Podkładki wtryskiwaczy do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	8	Producent: Znak towarowy:					
69.	Drażek kierowniczy do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	12	Producent: Znak towarowy:					
70.	Drażek kierowniczy do samochodu Mercedes Sprinter 319 CDI Nr VIN WDB9066331S742279 , rok produkcji: 2012	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
71.	Drażek kierowniczy do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R667809, rok produkcji: 2004,	szt.	8	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

72.	Drażek kierowniczy do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
73.	Drażek kierowniczy do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
74.	Lampka podświetlenia tablicy rejestracyjnej do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
75.	Czujnik ABS tył do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R667809, rok produkcji: 2004,	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
76.	Czujnik ABS tył do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI WDB9066331S583544 , rok produkcji: 2011	szt.	8	Producent: Znak towarowy:					
77.	Czujnik ABS tył do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	8	Producent: Znak towarowy:					
78.	Czujnik ABS tył do samochodu Mercedes Vito 111 CDI Nr VIN WDF 63960113455151, rok produkcji: 2008	szt.	12	Producent: Znak towarowy:					
79.	Czujnik ABS tył do samochodu Mercedes Vito 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
80.	Czujnik wstecznego biegu do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	1	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

81.	Czujnik wstecznego biegu do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	1	Producent: Znak towarowy:					
82.	Czujnik wstecznego biegu do samochodu Mercedes Vito 111 CDI Nr VIN WDF 63960113455151, rok produkcji: 2008	szt.	1	Producent: Znak towarowy:					
83.	Czujnik wstecznego biegu do samochodu Mercedes Vito 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	1	Producent: Znak towarowy:					
84.	Koło zamachowe dwumasowe do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005, nr katalogowy do porównania lub równoważny: 22 94000519	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
85.	Koło zamachowe dwumasowe do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
86.	Koło zamachowe dwumasowe do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
87.	Koło zamachowe dwumasowe do samochodu Mercedes Vito 111 CDI Nr VIN WDF 63960113455151, rok produkcji: 2008	szt.	6	Producent: Znak towarowy:					
88.	Kostka stacyjki do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005,	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
89.	Usunięto zgodnie z odpowiedziami na pytania – pismo WSPRiTS/ZP/20/2017 z dnia 02.02.2017 r.	-	-	-	-	-	-	-	-
90.	Lampa tylna (lewa, prawa) do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	6	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

91.	Rączka regulacji fotela do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
92.	Lampa tylna (lewa, prawa) do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
93.	Lampa tylna (lewa, prawa) do samochodu Mercedes Vito 111 CDI Nr VIN WDF 63960113455151, rok produkcji: 2008	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
94.	Lampa tylna (lewa, prawa) do samochodu Mercedes Vito 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
95.	Lampa tylna stopu do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
96.	Linka hamulca ręcznego – przednia do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005,	szt.	6	Producent: Znak towarowy:					
97.	Linka hamulca ręcznego – przednia do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI WDB9066331S583544 , rok produkcji: 2011	szt.	6	Producent: Znak towarowy:					
98.	Linka hamulca ręcznego – przednia do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	6	Producent: Znak towarowy:					
99.	Linka hamulca ręcznego – przednia do samochodu Mercedes Vito 111 CDI Nr VIN WDF 63960113455151, rok produkcji: 2008	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

100.	Linka hamulca ręcznego – przednia do samochodu Mercedes Vito 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	1	Producent: Znak towarowy:					
101.	Linka hamulca ręcznego – tylna do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005,	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
102.	Linka hamulca ręcznego – tylna do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt..	6	Producent: Znak towarowy:					
103.	Linka hamulca ręcznego – tylna do samochodu Mercedes Sprinter 319 CDI Nr VIN WDB9066331S742279 , rok produkcji: 2012	szt..	6	Producent: Znak towarowy:					
104.	Linka hamulca ręcznego – tylna do samochodu Mercedes Vito 111 CDI Nr VIN WDF 63960113455151, rok produkcji: 2008	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
105.	Linka hamulca ręcznego – tylna do samochodu Mercedes Vito 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
106.	Linki zmiany biegów (kompletne) do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R667809, rok produkcji: 2004,	kpl	5	Producent: Znak towarowy:					
107.	Linki zmiany biegów do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI WDB9066331S583544 , rok produkcji: 2011	kpl	4	Producent: Znak towarowy:					
108.	Linka zmiany biegów do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	kpl	4	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

109.	Linka zmiany biegów do samochodu Mercedes Vito 111 CDI Nr VIN WDF 63960113455151, rok produkcji: 2008	kpl	3	Producent: Znak towarowy:					
110.	Linka zmiany biegów do samochodu Mercedes Vito 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	kpl	1	Producent: Znak towarowy:					
111.	Rura wydechowa z łącznikiem elastycznym do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
112.	Usunięto zgodnie z odpowiedziami na pytania – pismo WSPRITS/ZP/20/2017 z dnia 02.02.2017 r.	-	-	-	-	-	-	-	-
113.	Usunięto zgodnie z odpowiedziami na pytania – pismo WSPRITS/ZP/20/2017 z dnia 02.02.2017 r.	-	-	-	-	-	-	-	-
114.	Łącznik stabilizatora przedniego do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
115.	Łącznik stabilizatora przedniego do samochodu Mercedes Sprinter 319 CDI Nr VIN WDB9066331S742279 , rok produkcji: 2012	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
116.	Łącznik stabilizatora przedniego do samochodu Mercedes Vito 111 CDI Nr VIN WDF 63960113455151, rok produkcji: 2008	szt.	6	Producent: Znak towarowy:					
117.	Łącznik stabilizatora przedniego do samochodu Mercedes Vito 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
118.	Łożyska piasty przedniej do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005,	kpl.	4	Producent: Znak towarowy:					

119.	Łożyska piasty przedniej do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	kpl.	8	Producent: Znak towarowy:					
120.	Łożyska piasty przedniej do samochodu Mercedes Sprinter 319 CDI Nr VIN WDB9066331S742279 , rok produkcji: 2012	kpl.	8	Producent: Znak towarowy:					
121.	Piasta przednia do samochodu Mercedes Vito 111 CDI Nr VIN WDF 63960113455151, rok produkcji: 2008	kpl	4	Producent: Znak towarowy:					
122.	Piasta przednia do samochodu Mercedes Vito 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	kpl.	1	Producent: Znak towarowy:					
123.	Łożysko oporowe sprzęgła do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005,	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
124.	Łożysko oporowe sprzęgła do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
125.	Usunięto zgodnie z odpowiedziami na pytania – pismo WSPRiTS/ZP/20/2017 z dnia 02.02.2017 r.	-	-	-	-	-	-	-	-
126.	Łożysko oporowe sprzęgła do samochodu Mercedes Vito 111 CDI Nr VIN WDF 63960113455151, rok produkcji: 2008	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
127.	Łożysko oporowe sprzęgła do samochodu Mercedes Vito 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	1	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

128.	Napęd wentylatora nagrzewnicy kabiny do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816, rok produkcji: 2008	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
129.	Napęd wentylatora nagrzewnicy kabiny do samochodu Mercedes Sprinter 319 CDI Nr VIN WDB9066331S742279 , rok produkcji: 2012	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
130.	Usunięto zgodnie z odpowiedziami na pytania – pismo WSPRiTS/ZP/20/2017 z dnia 02.02.2017 r.	-	-	-	-	-	-	-	-
131.	Mechanizm wycieraczek do samochodu Mercedes Vito 111 CDI Nr VIN WDF 63960113455151, rok produkcji: 2008	kpl.	1	Producent: Znak towarowy:					
132.	Mechanizm wycieraczek do samochodu Mercedes Vito 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	kpl.	1	Producent: Znak towarowy:					
133.	Ramiona wycieraczek ze spryskiwaczami do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	kpl.	8	Producent: Znak towarowy:					
134.	Moduł sterujący świec żarowych do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005,	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
135.	Moduł sterujący świec żarowych do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI WDB9066331S583544 , rok produkcji: 2011	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
136.	Moduł sterujący świec żarowych do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
137.	Moduł sterujący świec żarowych do samochodu Mercedes Sprinter 319 CDI Nr VIN WDB9066331S742279 , rok produkcji: 2012	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

138.	Moduł sterujący świec żarowych do samochodu Mercedes Vito 111 CDI Nr VIN WDF 63960113455151, rok produkcji: 2008	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
139.	Moduł sterujący świec żarowych do samochodu Mercedes Vito 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	1	Producent: Znak towarowy:					
140.	Usunięto zgodnie z odpowiedziami na pytania – pismo WSPRiTS/ZP/20/2017 z dnia 02.02.2017 r.	-	-	-	-	-	-	-	-
141.	Napinacz paska klinowego do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005,	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
142.	Napinacz paska klinowego do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI WDB9066331S583544 , rok produkcji: 2011	szt.	32	Producent: Znak towarowy:					
143.	Napinacz paska klinowego do samochodu Mercedes Sprinter 319 CDI Nr VIN WDB9066331S742279 , rok produkcji: 2012	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
144.	Napinacz paska klinowego do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	8	Producent: Znak towarowy:					
145.	Napinacz paska klinowego do samochodu Mercedes Vito 111 CDI Nr VIN WDF 63960113455151, rok produkcji: 2008	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
146.	Napinacz paska klinowego do samochodu Mercedes Vito 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	1	Producent: Znak towarowy:					
147.	Obejmy tulejki drążka stabilizatora tył do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	kpl.	10	Producent: Znak towarowy:					

148.	Obejmy tulejki drążka stabilizatora tył do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI WDB9066331S583544 , rok produkcji: 2011	kpl.	10	Producent: Znak towarowy:					
149.	Obejmy tulejki drążka stabilizatora tył do samochodu Mercedes Sprinter 319 CDI Nr VIN WDB9066331S742279 , rok produkcji: 2012	kpl.	10	Producent: Znak towarowy:					
150.	Obejmy tulejki drążka stabilizatora tył do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	kpl.	10	Producent: Znak towarowy:					
151.	Obejmy tulejki drążka stabilizatora przód do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	kpl.	20	Producent: Znak towarowy:					
152.	Ogranicznik drzwi tylnych do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005,	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
153.	Ogranicznik drzwi tylnych do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
154.	Ogranicznik drzwi tylnych do samochodu Mercedes Vito 111 CDI Nr VIN WDF 63960113455151, rok produkcji: 2008	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
155.	Ogranicznik drzwi tylnych tył do samochodu Mercedes Vito 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	1	Producent: Znak towarowy:					
156.	Zaczep ogranicznika drzwi tylnych do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005,	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

157.	Zaczepek ogranicznika drzwi tylnych do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
158.	Zaczepek ogranicznika drzwi tylnych do samochodu Mercedes Vito 111 CDI Nr VIN WDF 63960113455151, rok produkcji: 2008	szt.	6	Producent: Znak towarowy:					
159.	Zaczepek ogranicznika drzwi tylnych do samochodu Mercedes Vito 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
160.	Oslona gumowa drążka kierowniczego do maglownicy do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
161.	Oslona gumowa drążka kierowniczego do maglownicy do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	6	Producent: Znak towarowy:					
162.	Oslona gumowa drążka kierowniczego do maglownicy do samochodu Mercedes Sprinter 319 CDI Nr VIN WDB9066331S742279 , rok produkcji: 2012	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
163.	Oslona gumowa drążka kierowniczego do maglownicy do samochodu Mercedes Vito 111 CDI Nr VIN WDF 63960113455151, rok produkcji: 2008	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
164.	Oslona gumowa drążka kierowniczego do maglownicy do samochodu Mercedes Vito 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
165.	Pasek wielorowkowy napędu wentylatora do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816, rok produkcji: 2008. Numer katalogowy: 002 993 42 96.	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

166.	Pasek wielorowkowy napędu wentylatora do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI WDB9066331S583544, rok produkcji: 2011. Numer katalogowy: 002 993 32 96.	szt.	6	Producent: Znak towarowy:					
167.	Pasek wielorowkowy napędu wentylatora do samochodu Mercedes Sprinter 319 CDI Nr VIN WDB9066331S742279, rok produkcji: 2012. Numer katalogowy: 002 993 42 96.	szt.	12	Producent: Znak towarowy:					
168.	Pasek klinowy alternatora do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005,	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
169.	Pasek wielorowkowy alternatora do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
170.	Pasek wielorowkowy alternatora do samochodu Mercedes Sprinter 319 CDI Nr VIN WDB9066331S742279 , rok produkcji: 2012	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
171.	Pasek klinowy do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
172.	Pasek klinowy do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	1	Producent: Znak towarowy:					
173.	Poduszka górna prawa resoru przedniego do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005,	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
174.	Poduszka górna lewa resoru przedniego do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005,	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

175.	Pióra wycieraczek do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005,	kpl.	3	Producent: Znak towarowy:					
176.	Piórka wycieraczek do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
177.	Piórka wycieraczek do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
178.	Piórka wycieraczek do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	kpl.	20	Producent: Znak towarowy:					
179.	Piórka wycieraczek do samochodu Mercedes Sprinter 319 CDI Nr VIN WDB9066331S490318 , rok produkcji: 2010	kpl.	20	Producent: Znak towarowy:					
180.	Poduszka dolna lewa resoru przedniego do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005,	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
181.	Poduszka dolna prawa resoru przedniego do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005,	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
182.	Wymiennik ciepła olej-płyn chłodzący do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005,	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
183.	Wymiennik ciepła olej-płyn chłodzący do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI WDB9066331S583544 , rok produkcji: 2011	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					

184.	Wymiennik ciepła olej-płyn chłodzący do samochodu Mercedes Sprinter 319 CDI Nr VIN WDB9066331S742279 , rok produkcji: 2012	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
185.	Uszczelki wymiennika ciepła olej-płyn chłodzący do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005,	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
186.	Pompa cyrkulacyjna ogrzewania postojowego do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005,	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
187.	Pompa wody do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
188.	Pompa wody, nr kat 651 200 23 01 do samochodu Mercedes Sprinter316 CDI WDB9066331S583544 , rok produkcji: 2011	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
189.	Uszczelka pompy wody, nr kat 651 201 01 80, Mercedes Sprinter316 CDI WDB9066331S583544 , rok produkcji: 2011	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
190.	Pompa wody do samochodu Mercedes Sprinter 319 CDI Nr VIN WDB9066331S742279 , rok produkcji: 2012	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
191.	Pompa wody do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
192.	Pompa wody do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					

193.	Pompa wody do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt	1	Producent: Znak towarowy:					
194.	Przełącznik świateł do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	15	Producent: Znak towarowy:					
195.	Panel sterowania nawiewem do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
196.	Przełącznik rozrusznika do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
197.	Przełącznik rozrusznika do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	1	Producent: Znak towarowy:					
198.	Przełącznik zespolony świateł do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005,	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
199.	Usunięto zgodnie z odpowiedziami na pytania – pismo WSPRiTS/ZP/20/2017 z dnia 02.02.2017 r.	-	-	-	-	-	-	-	-
200.	Przełącznik zespolony świateł do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	1	Producent: Znak towarowy:					
201.	Przewody przelewowe powrotu paliwa do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	kpl.	5	Producent: Znak towarowy:					
202.	Wtryskiwacz paliwa do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	12	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

203.	Wtryskiwacz paliwa do samochodu Mercedes Sprinter 319 CDI Nr VIN WDB9066331S742279 , rok produkcji: 2012	szt.	12	Producent: Znak towarowy:					
204.	Przewody wysokiego ciśnienia do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
205.	Przewody wysokiego ciśnienia do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
206.	Przewody wysokiego ciśnienia do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
207.	Przewód chłodnicy górny do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
208.	Przewody chłodnicy dolny do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
209.	Przewód chłodnicy górny do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
210.	Przewody chłodnicy dolny do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
211.	Przewód chłodnicy górny do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

212.	Przewód chłodnicy górny do samochodu Mercedes Sprinter 319 CDI Nr VIN WDB9066331S742279 , rok produkcji: 2012	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
213.	Przewody chłodnicy dolny do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
214.	Przewody chłodnicy dolny do samochodu Mercedes Sprinter 319 CDI Nr VIN WDB9066331S742279 , rok produkcji: 2012	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
215.	Przewody kauczukowy, nr katalogowy 9065011482, do samochodu Mercedes Sprinter 319 CDI Nr VIN WDB9066331S742279 , rok produkcji: 2012	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
216.	Przewód turbosprężarki dolny do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005,	szt.	8	Producent: Znak towarowy:					
217.	Przewód turbosprężarki górny do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005,	szt.	8	Producent: Znak towarowy:					
218.	Przewód turbosprężarki górny do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt	6	Producent: Znak towarowy:					
219.	Przewód turbosprężarki dolny do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt	6	Producent: Znak towarowy:					
220.	Przewód turbosprężarki górny do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

221.	Przewód turbosprężarki dolny do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
222.	Uszczelniacz, nr katalogowy A 017 997 04 45	szt.	15	Producent: Znak towarowy:					
223.	O-ring, nr katalogowy A 014 997 64 45	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
224.	O-ring, nr katalogowy A 028 997 45 48	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
225.	O-ring, nr katalogowy A 019 997 75 45	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
226.	Rolka napinacza paska klinowego do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005. Numer katalogowy: A 000 202 09 19.	szt.	25	Producent: Znak towarowy:					
227.	Usunięto zgodnie z odpowiedziami na pytania – pismo WSPRiTS/ZP/20/2017 z dnia 02.02.2017 r.	-	-	-	-	-	-	-	-
228.	Rolka napinacza paska klinowego do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008. Numer katalogowy: 642 200 10 70.	szt.	16	Producent: Znak towarowy:					
229.	Rolka napinacza paska klinowego do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008. Numer katalogowy: A 000 202 09 19.	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
230.	Usunięto zgodnie z odpowiedziami na pytania – pismo WSPRiTS/ZP/20/2017 z dnia 02.02.2017 r.	-	-	-	-	-	-	-	-

231.	Usunięto zgodnie z odpowiedziami na pytania – pismo WSPRiTS/ZP/20/2017 z dnia 02.02.2017 r.	-	-	-	-	-	-	-	-
232.	Usunięto zgodnie z odpowiedziami na pytania – pismo WSPRiTS/ZP/20/2017 z dnia 02.02.2017 r.	-	-	-	-	-	-	-	-
233.	Rolka prowadząca paski klinowego do samochodu Mercedes Sprinter316 CDI WDB9066331S583544, rok produkcji: 2011. Nr katalogowy: 651 200 06 70.	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
234.	Rolka prowadząca paski klinowego do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008. Nr katalogowy: 651 200 07 70.	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
235.	Rolka prowadząca paski klinowego do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007. Nr katalogowy: 651 200 02 70.	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
236.	Sprzęgło kompletne (tarcza + docisk) do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005,	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
237.	Sprzęgło kompletne (tarcza + docisk) do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
238.	Sprzęgło kompletne (tarcza + docisk) do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
239.	Sprzęgło kompletne (tarcza + docisk) do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	6	Producent: Znak towarowy:					
240.	Sprzęgło kompletne (tarcza + docisk) do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	1	Producent: Znak towarowy:					

241.	Pedał sprzęgła do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
242.	Czujnik pedału sprzęgła do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
243.	Sygnał dźwiękowy do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	15	Producent: Znak towarowy:					
244.	Świeca żarowa do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005,	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
245.	Świece żarowe do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
246.	Świece żarowe do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
247.	Świece żarowe do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
248.	Świece żarowe do samochodu Mercedes Sprinter 319 CDI Nr VIN WDB 9066331S489838, rok prod.2010	szt.	24	Producent: Znak towarowy:					
249.	Świece żarowe do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					

250.	Termostat do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005,	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
251.	Termostat do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI WDB9066331S583544 , rok produkcji: 2011	szt.	6	Producent: Znak towarowy:					
252.	Termostat do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	6	Producent: Znak towarowy:					
253.	Termostat do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
254.	Termostat do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	1	Producent: Znak towarowy:					
255.	Tłumik końcowy do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
256.	Obejma rury wydechowej do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
257.	Tłumik końcowy do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008, nr kat A 1424900141	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
258.	Tłumik końcowy do samochodu Mercedes Sprinter 319 CDI Nr VIN WDB9066331S742279 , rok produkcji: 2012	szt.	7	Producent: Znak towarowy:					
259.	Usunięto zgodnie z odpowiedziami na pytania – pismo WSPRiTS/ZP/20/2017 z dnia 02.02.2017 r.	-	-	-	-	-	-	-	-

260.	Usunięto zgodnie z odpowiedziami na pytania – pismo WSPRiTS/ZP/20/2017 z dnia 02.02.2017 r.	-	-	-	-	-	-	-	-
261.	Guma drążka stabilizatora przedniego do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005,	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
262.	Guma drążka stabilizatora tył do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
263.	Guma drążka stabilizatora przedniego do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	30	Producent: Znak towarowy:					
264.	Guma drążka stabilizatora przedniego do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	30	Producent: Znak towarowy:					
265.	Guma drążka stabilizatora przedniego do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	12	Producent: Znak towarowy:					
266.	Guma drążka stabilizatora przedniego do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
267.	Guma drążka stabilizatora tył do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	30	Producent: Znak towarowy:					
268.	Guma drążka stabilizatora tył do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	30	Producent: Znak towarowy:					
269.	Obejmy drążka stabilizatora przedniego do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	kpl.	15	Producent: Znak towarowy:					

270.	Obejmy drążka stabilizatora przedniego do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	kpl.	5	Producent: Znak towarowy:					
271.	Obejmy drążka stabilizatora przedniego do samochodu Mercedes Sprinter 319 CDI Nr VIN WDB9066331S742279 , rok produkcji: 2012	kpl.	10	Producent: Znak towarowy:					
272.	Obejmy drążka stabilizatora przedniego do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	kpl.	4	Producent: Znak towarowy:					
273.	Obejmy drążka stabilizatora przedniego do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	kpl.	1	Producent: Znak towarowy:					
274.	Tulejki łącznika stabilizatora przedniego do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	60	Producent: Znak towarowy:					
275.	Uszczelka głowicy do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
276.	Śruby głowicy do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R667809, rok produkcji: 2004	kpl.	4	Producent: Znak towarowy:					
277.	Uszczelka pod kolektor ssący do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	6	Producent: Znak towarowy:					
278.	Uszczelka pod kolektor wydechowy do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005	Szt.	6	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

279.	Uszczelka pompy wody do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
280.	Uszczelka pompy wody do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI WDB9066331S583544 , rok produkcji: 2011	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
281.	Uszczelka pompy wody do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
282.	Włącznik światła stop do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
283.	Włącznik światła stop do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	15	Producent: Znak towarowy:					
284.	Włącznik światła stop do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
285.	Włącznik światła stop do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok prod.: 2007	szt.	1	Producent: Znak towarowy:					
286.	Wózek drzwi przesuwanych środkowy kompletny do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005,	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
287.	Wózek drzwi przesuwanych środkowy kompletny do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

288.	Wózek drzwi przesuwanych środkowy kompletny do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
289.	Wspornik drzwi przesuwanych dolny do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005,	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
290.	Wspornik drzwi przesuwanych dolny do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
291.	Wspornik drzwi przesuwanych dolny do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
292.	Zamek drzwi przesuwanych do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005, nr kat A 9017301335	szt.	8	Producent: Znak towarowy:					
293.	Usunięto zgodnie z odpowiedziami na pytania – pismo WSPRiTS/ZP/20/2017 z dnia 02.02.2017 r.	-	-	-	-	-	-	-	-
294.	Zamek drzwi przednich prawych do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R667809, rok produkcji: 2004, nr kat A 9017301135	szt.	8	Producent: Znak towarowy:					
295.	Zamek drzwi przednich lewych do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005,	szt.	8	Producent: Znak towarowy:					
296.	Zamek drzwi przesuwanych do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
297.	Zamek drzwi przesuwanych tylny do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008, nr kat A 6397300735	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					

298.	Zamek drzwi przednich prawych do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008, nr kat A 6397300316	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
299.	Zamek drzwi przednich prawych do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
300.	Linka zamka drzwi przesuwanych do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005,	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
301.	Uszczelka drzwi przednich do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R667809, rok produkcji: 2004,	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
302.	Uszczelka drzwi przesuwanych do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R667809, rok produkcji: 2004,	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
303.	Uszczelka drzwi tylnych do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R667809, rok produkcji: 2004,	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
304.	Klamka wewnętrzna drzwi przesuwanych do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	15	Producent: Znak towarowy:					
305.	Klamka zewnętrzna drzwi przesuwanych do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
306.	Klamka wewnętrzna drzwi przesuwanych do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

307.	Klamka zewnętrzna drzwi przesuwnych do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
308.	Klamka wewnętrzna drzwi przesuwnych do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
309.	Klamka zewnętrzna drzwi przesuwnych do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
310.	Klamka wewnętrzna drzwi przesuwnych do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	1	Producent: Znak towarowy:					
311.	Klamka zewnętrzna drzwi przesuwnych do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	1	Producent: Znak towarowy:					
312.	Klamka drzwi przednich do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
313.	Zawór wysokiego ciśnienia paliwa bez igielki do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005,, nr katalogowy 0281002241	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
314.	Usunięto zgodnie z odpowiedziami na pytania – pismo WSPRiTS/ZP/20/2017 z dnia 02.02.2017 r.	-	-	-	-	-	-	-	-
315.	Zestaw uszczerek pokrywy górnej silnika do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
316.	Zestaw uszczerek pokrywy górnej silnika do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

317.	Zestaw uszczeltek pokryw górnej silnika do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
318.	Zestaw uszczeltek pokryw górnej silnika do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	1	Producent: Znak towarowy:					
319.	Lewarek zmiany biegów do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005,	szt.	6	Producent: Znak towarowy:					
320.	Lewarek zmiany biegów do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
321.	Lewarek zmiany biegów do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
322.	Lewarek zmiany biegów do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	1	Producent: Znak towarowy:					
323.	Mechanizm zmiany biegów do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
324.	Pedał przyśpieszenia do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005,	szt.	1	Producent: Znak towarowy:					
325.	Pedał przyśpieszenia do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

326.	Pedał przyśpieszenia do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	1	Producent: Znak towarowy:					
327.	Pedał przyśpieszenia do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	1	Producent: Znak towarowy:					
328.	Usunięto zgodnie z odpowiedziami na pytania – pismo WSPRiTS/ZP/20/2017 z dnia 02.02.2017 r.	-	-	-	-	-	-	-	-
329.	Usunięto zgodnie z odpowiedziami na pytania – pismo WSPRiTS/ZP/20/2017 z dnia 02.02.2017 r.	-	-	-	-	-	-	-	-
330.	Usunięto zgodnie z odpowiedziami na pytania – pismo WSPRiTS/ZP/20/2017 z dnia 02.02.2017 r.	-	-	-	-	-	-	-	-
331.	Usunięto zgodnie z odpowiedziami na pytania – pismo WSPRiTS/ZP/20/2017 z dnia 02.02.2017 r.	-	-	-	-	-	-	-	-
332.	Usunięto zgodnie z odpowiedziami na pytania – pismo WSPRiTS/ZP/20/2017 z dnia 02.02.2017 r.	-	-	-	-	-	-	-	-
333.	Usunięto zgodnie z odpowiedziami na pytania – pismo WSPRiTS/ZP/20/2017 z dnia 02.02.2017 r.	-	-	-	-	-	-	-	-
334.	Tłoczek zacisku hamulcowego przedniego do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	6	Producent: Znak towarowy:					
335.	Tłoczek zacisku hamulcowego tylnego do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	6	Producent: Znak towarowy:					
336.	Tłoczek zacisku hamulcowego przedniego do samochodu Mercedes Sprinter 319 CDI Nr VIN WDB9066331S742279 , rok produkcji: 2012	szt.	6	Producent: Znak towarowy:					

337.	Tłoczek zacisku hamulcowego tylnego do samochodu Mercedes Sprinter 319 CDI Nr VIN WDB9066331S742279 , rok produkcji: 2012	szt.	6	Producent: Znak towarowy:					
338.	Tłoczek zacisku hamulcowego przedniego do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
339.	Tłoczek zacisku hamulcowego tylnego do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
340.	Tłoczek zacisku hamulcowego przedniego do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
341.	Tłoczek zacisku hamulcowego tylnego do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
342.	Elektrozawór sterujący turbiną Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R667809, rok produkcji: 2004,	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
343.	Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego przedniego do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005,	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
344.	Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego tylnego do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R667809, rok produkcji: 2004,	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
345.	Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego (kompletny) do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008, nr katalogowy A 000 421 08 50	szt.	50	Producent: Znak towarowy:					

346.	Zestaw naprawczy szczęk hamulcowych tył do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005,	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
347.	Zestaw naprawczy szczęk hamulcowych do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
348.	Zestaw naprawczy szczęk hamulcowych do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
349.	Zabierak linki zmiany biegów do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005,	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
350.	Wspornik przeciwwagi zmiany biegów do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005,	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
351.	Tulejka wspornika przeciwwagi zmiany biegów do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005,	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
352.	Spinka wspornika przeciwwagi zmiany biegów do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005,	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
353.	Podkładka sprężysta wspornika przeciwwagi do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005,	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
354.	Cięgno wybieraka zmiany biegów do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005,	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					

355.	Sprzęgło wentylatora (wiskoza-radiator) do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005,	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
356.	Wspornik sprzęgła wentylatora do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	6	Producent: Znak towarowy:					
357.	Sprzęgło wentylatora (wiskoza-radiator) do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
358.	Sprzęgło wentylatora (wiskoza-radiator) do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI WDB9066331S583544 , rok produkcji: 2011	szt.	6	Producent: Znak towarowy:					
359.	Rezystor obrotów dmuchawy do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005,	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
360.	Rezystor obrotów dmuchawy do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	6	Producent: Znak towarowy:					
361.	Rezystor obrotów dmuchawy do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
362.	Rezystor obrotów dmuchawy do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	1	Producent: Znak towarowy:					
363.	Zestaw naprawczy pólasi do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005, nr katalogowy A 602 350 00 68, (skład zestawu: łożysko, uszczelka papierowa, o-ring, uszczelniaacz, odrzutnik, śruby mocujące szt.6)	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

364.	Półoś kompletna lewa do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005,	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
365.	Półoś kompletna prawa do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005,	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
366.	Ośłona szczęk ham. (prawa, lewa) do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
367.	Intercooler do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
368.	Intercooler do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	6	Producent: Znak towarowy:					
369.	Intercooler do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI WDB9066331S583544 , rok produkcji: 2011	szt.	6	Producent: Znak towarowy:					
370.	Intercooler do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
371.	Intercooler do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	1	Producent: Znak towarowy:					
372.	Chłodnica do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					

373.	Chłodnica do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI WDB9066331S583544 , rok produkcji: 2011	szt.	8	Producent: Znak towarowy:					
374.	Chłodnica do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	8	Producent: Znak towarowy:					
375.	Chłodnica do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
376.	Chłodnica do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	1	Producent: Znak towarowy:					
377.	Nagrzewnica do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
378.	Nagrzewnica do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
379.	Czujnik położenia wału korbowego do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
380.	Czujnik położenia wału korbowego do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
381.	Czujnik położenia wału korbowego do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					

382.	Czujnik położenia wału korbowego do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	1	Producent: Znak towarowy:					
383.	Uszczelniacz wału korbowego przód do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
384.	Czujnik położenia wałka rozrządu do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
385.	Czujnik położenia wałka rozrządu do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
386.	Czujnik położenia wałka rozrządu do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
387.	Czujnik położenia wałka rozrządu do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	1	Producent: Znak towarowy:					
388.	Czujnik ciśnienia intercoolera do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
389.	Czujnik ciśnienia intercoolera do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
390.	Czujnik ciśnienia intercoolera do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					

391.	Czujnik ciśnienia intercoolera do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	1	Producent: Znak towarowy:					
392.	Przepływomierz powietrza intercoolera do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI WDB9066331S583544 , rok produkcji: 2011	szt.	6	Producent: Znak towarowy:					
393.	Przepływomierz powietrza intercoolera do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	6	Producent: Znak towarowy:					
394.	Przepływomierz powietrza intercoolera do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
395.	Przepływomierz powietrza intercoolera do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	1	Producent: Znak towarowy:					
396.	Kpl. uszczelek gumowych kolektora ssącego do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
397.	Tulejki gumowe pokrywy plastikowej wtryskiwaczy do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	60	Producent: Znak towarowy:					
398.	Śruby mocujące zacisk hamulcowy przód do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
399.	Śruby mocujące zacisk hamulcowy tył do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					

400.	Śruby mocujące zacisk hamulcowy przód do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
401.	Śruby mocujące zacisk hamulcowy przód do samochodu Mercedes Sprinter 319 CDI Nr VIN WDB9066331S742279 , rok produkcji: 2012	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
402.	Śruby mocujące zacisk hamulcowy przód do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	12	Producent: Znak towarowy:					
403.	Śruby mocujące zacisk hamulcowy przód do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
404.	Śruby mocujące zacisk hamulcowy tył do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
405.	Śruby mocujące zacisk hamulcowy tył do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	12	Producent: Znak towarowy:					
406.	Śruby mocujące zacisk hamulcowy tył do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
407.	Tulejki mocujące czujnik ABS do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	30	Producent: Znak towarowy:					
408.	Wahacz dolny przedni prawy do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					

409.	Wahacz dolny przedni lewy do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
410.	Wahacz dolny przedni prawy do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008,	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
411.	Wahacz dolny przedni lewy do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008,	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
412.	Wahacz dolny przedni prawy do samochodu Mercedes Sprinter 319 CDI Nr VIN WDB9066331S742279 , rok produkcji: 2012	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
413.	Wahacz dolny przedni lewy do samochodu Mercedes Sprinter 319 CDI Nr VIN WDB9066331S742279 , rok produkcji: 2012	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
414.	Płyta mocująca resor do wahacz prawa do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
415.	Płyta mocująca resor do wahacza lewa do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
416.	Pompa hamulcowa do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
417.	Pompa hamulcowa do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					

418.	Pompa hamulcowa do samochodu Mercedes Sprinter 319 CDI Nr VIN WDB9066331S742279 , rok produkcji: 2012	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
419.	Pompa hamulcowa do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
420.	Pompa hamulcowa do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	1	Producent: Znak towarowy:					
421.	Ośłona prowadnicy zacisku hamulcowego przedniego do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
422.	Ośłona prowadnicy zacisku hamulcowego przedniego do samochodu Mercedes Sprinter 319 CDI Nr VIN WDB9066331S742279 , rok produkcji: 2012	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
423.	Ośłona prowadnicy zacisku hamulcowego przedniego do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
424.	Ośłona prowadnicy zacisku hamulcowego przedniego do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	8	Producent: Znak towarowy:					
425.	Ośłona prowadnicy zacisku hamulcowego tylnego do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
426.	Ośłona prowadnicy zacisku hamulcowego tylnego do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

427.	Ośłona prowadnicy zacisku hamulcowego tylnego do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	8	Producent: Znak towarowy:					
428.	Sprężynki mocowania szczęk hamulca ręcznego do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
429.	Sprężynki mocowania szczęk hamulca ręcznego do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
430.	Sprężynki mocowania szczęk hamulca ręcznego do samochodu Mercedes Sprinter 319 CDI Nr VIN WDB9066331S742279 , rok produkcji: 2012	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
431.	Sprężynki mocowania szczęk hamulca ręcznego do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
432.	Sprężynki mocowania szczęk hamulca ręcznego do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	8	Producent: Znak towarowy:					
433.	Śruba mocująca tylny resor przednia do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
434.	Śruba mocująca tylny resor tylna do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
435.	Śruba mocująca tylny resor przednia do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					

436.	Śruba mocująca tylny resor tylna do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
437.	Śruba mocująca tylny resor przednia do samochodu Mercedes Sprinter 319 CDI Nr VIN WDB9066331S742279 , rok produkcji: 2012	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
438.	Śruba mocująca tylny resor tylna do samochodu Mercedes Sprinter 319 CDI Nr VIN WDB9066331S742279 , rok produkcji: 2012	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
439.	Filtr podciśnienia TURBO do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
440.	Zawór recyrkulacji spalin do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
441.	Zawór recyrkulacji spalin do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	7	Producent: Znak towarowy:					
442.	Zawór recyrkulacji spalin do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI WDB9066331S583544 , rok produkcji: 2011	szt.	7	Producent: Znak towarowy:					
443.	Czujnik ciśnienia spalin do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008, nr katalogowy A 008 153 22 28	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
444.	Silnik szyby opuszczanej drzwi przednich do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt	4	Producent: Znak towarowy:					

445.	Wyłącznik elektryczny szyby opuszczanej drzwi przednich prawy do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt	12	Producent: Znak towarowy:					
446.	Wyłącznik elektryczny szyby opuszczanej drzwi przednich lewy do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt	12	Producent: Znak towarowy:					
447.	Silnik szyby opuszczanej drzwi przednich do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt	8	Producent: Znak towarowy:					
448.	Wyłącznik elektryczny szyby opuszczanej drzwi przednich prawy do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt	8	Producent: Znak towarowy:					
449.	Wyłącznik elektryczny szyby opuszczanej drzwi przednich lewy do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt	10	Producent: Znak towarowy:					
450.	Mechanizm szyby opuszczanej drzwi przednich (prawa, lewa strona) do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt	10	Producent: Znak towarowy:					
451.	Mechanizm szyby opuszczanej drzwi przednich (prawa, lewa strona) do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt	10	Producent: Znak towarowy:					
452.	Śruby kół do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	16	Producent: Znak towarowy:					
453.	Pompka spryskiwacza szyb do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

454.	Pompka spryskiwacza szyb do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
455.	Pompka spryskiwacza szyb do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
456.	Pokrywa zbiorniczka płynu spryskiwacza do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
457.	Pokrywa zbiorniczka płynu spryskiwacza do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	30	Producent: Znak towarowy:					
458.	Czujnik poziomu płynu spryskiwacza do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
459.	Poduszka zawieszenia silnika do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
460.	Poduszka zawieszenia skrzyni biegów do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
461.	Nakładki pedałów do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	kpl.	10	Producent: Znak towarowy:					
462.	Sprzęgło alternatora do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	6	Producent: Znak towarowy:					

463.	Sprzęgło alternatora do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	12	Producent: Znak towarowy:					
464.	Sprzęgło alternatora do samochodu Mercedes Sprinter 319 CDI Nr VIN WDB9066331S742279 , rok produkcji: 2012	szt.	12	Producent: Znak towarowy:					
465.	Czujnik różnicowy do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008 nr. 0061539528	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
466.	Usunięto zgodnie z odpowiedziami na pytania – pismo WSPRiTS/ZP/20/2017 z dnia 02.02.2017 r.	-	-	-	-	-	-	-	-
467.	Sprężarka klimatyzacji do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI WDB9066331S583544 , rok produkcji: 2011	szt.	8	Producent: Znak towarowy:					
468.	Sprężarka klimatyzacji do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	8	Producent: Znak towarowy:					
469.	Sprężarka klimatyzacji do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
470.	Parownik klimatyzacji do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
471.	Parownik klimatyzacji do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	6	Producent: Znak towarowy:					
472.	Wymiennik ciepła olej-płyn chłodzący do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

473.	Wymiennik ciepła olej-płyn chłodzący do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
474.	Usunięto zgodnie z odpowiedziami na pytania – pismo WSPRiTS/ZP/20/2017 z dnia 02.02.2017 r.	-	-	-	-	-	-	-	-
475.	Uszczelki wymiennika ciepła olej-płyn chłodzący do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
476.	Uszczelki wymiennika ciepła olej-płyn chłodzący do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	30	Producent: Znak towarowy:					
477.	Tylny stopień plastikowy do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
478.	Zderzak przedni do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
479.	Zderzak przedni do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
480.	Mocowanie zderzaka, nr katalogowy A 906 882 11 14	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
481.	Mocowanie zderzaka, nr katalogowy A 906 882 10 14	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					

482.	Prowadnica dolna drzwi przesuwnych prawa do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
483.	Dywaniki gumowe komplet do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
484.	Dywaniki gumowe komplet do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
485.	Dywaniki gumowe komplet do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
486.	Uszczelka (komplet) kolektora ssącego do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
487.	Uszczelka (komplet) kolektora wydechowego do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
488.	Rączka otwierania maski do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
489.	Linka maski do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
490.	Silnik dmuchawy do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
491.	Silnik dmuchawy do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

				 Znak towarowy:					
492.	Koszyczek ABS-u do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R657645, rok produkcji: 2004	szt.	10	 Producent: Znak towarowy:					
493.	Nagrzewnica (rdzeń) do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R657645, rok produkcji: 2004	szt.	5	 Producent: Znak towarowy:					
494.	Przewód dolny ukt. chłodzenia do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	10	 Producent: Znak towarowy:					
495.	Przewód chłodniczy do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R657645, rok produkcji: 2004, nr katalogowy A 901 501 25 82	szt.	5	 Producent: Znak towarowy:					
496.	Przewód chłodniczy do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R657645, rok produkcji: 2004, nr katalogowy A 901 832 67 23	szt.	5	 Producent: Znak towarowy:					
497.	Linka otwierania maski do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R657645, rok produkcji: 2004	szt.	5	 Producent: Znak towarowy:					
498.	Rączka otwierania maski do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R657645, rok produkcji: 2004	szt.	5	 Producent: Znak towarowy:					
499.	Transporter kabli drzwi przesuwnych do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	6	 Producent: Znak towarowy:					
500.	Transporter kabli drzwi przesuwnych do samochodu Mercedes Sprinter nr kat. A 906 820 41 69	szt.	2	 Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

501.	Transporter kabli drzwi przesuwnych do samochodu Mercedes Sprinter 319 CDI Nr VIN WDB9066331S732408 , rok produkcji: 2012	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
502.	Nakładka transportera kabli drzwi przesuwnych do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
503.	Wózek górny drzwi przesuwnych do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R657645, rok produkcji: 2004	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
504.	Wózek górny drzwi przesuwnych do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S732408 , rok produkcji: 2012	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
505.	Zestaw naprawczy lampy tylnej do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008, nr katalogowy A 000 820 81 64	szt.	15	Producent: Znak towarowy:					
506.	Zamek drzwi do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008, nr katalogowy A 906 720 17 35	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
507.	Czujnik FAP, nr katalogowy 642 905 01 00 do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
508.	Kolektor ssący, nr kat 651 090 30 37 do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
509.	Przepustnica powietrza, nr kat 651 090 04 70, do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	1	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

510.	Zawór VSV, przetwornik ciśnienia, nr kat A 009 153 31 28, do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
511.	Termostat, nr kat 651 200 15 00, do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
512.	Napinacz paska, nr kat 651 200 18 70, do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	8	Producent: Znak towarowy:					
513.	Rolka, nr kat 651 200 07 70, do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	8	Producent: Znak towarowy:					
514.	Rolka, nr kat 651 200 06 70, do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	8	Producent: Znak towarowy:					
515.	Rolka, nr kat 651 200 02 70, do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	8	Producent: Znak towarowy:					
516.	Pasek wielorowkowy, do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	8	Producent: Znak towarowy:					
517.	Sprzęgło (tarcza + docisk) nr kat A 023 250 02 01, do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
518.	Pompa sprzęgła, nr kat 906 290 02 12 do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					

519.	Linki zmiany biegów, nr kat 906 260 05 51 do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	1	Producent: Znak towarowy:					
520.	Pedał sprzęgła, nr kat 906 290 05 01 do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	1	Producent: Znak towarowy:					
521.	Pedał gazu, nr kat A 447 300 01 00 do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	1	Producent: Znak towarowy:					
522.	Amortyzator przód, nr kat 906 320 04 33 do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
523.	Poduszka amortyzatora, nr kat 906 323 05 20 do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
524.	Oslona amortyzatora, nr kat 906 323 02 92 do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
525.	Łącznik stabilizatora prawy, nr kat 906 320 17 89 do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
526.	Łącznik stabilizatora lewy, nr kat 906 320 18 89 do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
527.	Guma stabilizatora przód, nr kat 906 323 36 85 do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

528.	Resor – jarzmo tył, nr kat 906 325 11 47 do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	6	Producent: Znak towarowy:					
529.	Guma stabilizatora tył, nr kat 906 326 08 81 do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
530.	Amortyzator tył, nr kat 906 320 08 31 do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	6	Producent: Znak towarowy:					
531.	Tulejka łącznika stabilizatora tył, nr kat 906 326 22 81 do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
532.	Chłodnica wody, nr kat 906 500 02 02 do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
533.	Zbiorniczek płynu chłodniczego, nr kat 906 501 05 03 do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
534.	Przewód trójkąt, nr kat 906 501 14 82 do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
535.	Wentylator chłodnicy, nr kat A 000 200 73 23 do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
536.	Intercooler, nr kat 906 501 02 01 do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

537.	Przewód intercoolera, nr kat A 906 528 50 82 do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
538.	Przewód intercoolera, nr kat A 906 528 37 82 do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
539.	Przepływka, nr kat 651 090 01 48 do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
540.	Turbosprężarka regenerowana (ze zwrotem zużytej) do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	8	Producent: Znak towarowy:					
541.	Turbosprężarka regenerowana (ze zwrotem zużytej) do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
542.	Turbosprężarka regenerowana (ze zwrotem zużytej) do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	14	Producent: Znak towarowy:					
543.	Turbosprężarka regenerowana (ze zwrotem zużytej) do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
544.	Turbosprężarka regenerowana (ze zwrotem zużytej) do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	1	Producent: Znak towarowy:					
545.	Wtryskiwacze regenerowane (ze zwrotem zużytej) do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	kpl.	10	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

546.	Wtryskiwacze regenerowane (ze zwrotem zużytej) do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	kpl.	2	Producent: Znak towarowy:					
547.	Wtryskiwacze regenerowane (ze zwrotem zużytej) do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	kpl.	1	Producent: Znak towarowy:					
548.	Pompa wtryskowa regenerowana (ze zwrotem zużytej) do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
549.	Pompa wtryskowa regenerowana (ze zwrotem zużytej) do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
550.	Pompa wtryskowa regenerowana (ze zwrotem zużytej) do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
551.	Pompa wtryskowa regenerowana (ze zwrotem zużytej) do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	1	Producent: Znak towarowy:					
552.	Pompa wtryskowa bez zaworu regenerowana (ze zwrotem zużytej) do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
553.	Wał przeniesienia napędu regenerowany (ze zwrotem zużytej) do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
554.	Wał przeniesienia napędu regenerowany (ze zwrotem zużytej) do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

555.	Wał przeniesienia napędu regenerowany (ze zwrotem zużytej) do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
556.	Wał przeniesienia napędu regenerowany (ze zwrotem zużytej) do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
557.	Wał przeniesienia napędu regenerowany (ze zwrotem zużytej) do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	1	Producent: Znak towarowy:					
558.	Przekładnia kierownicza regenerowana (ze zwrotem zużytej) do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	6	Producent: Znak towarowy:					
559.	Przekładnia kierownicza regenerowana (ze zwrotem zużytej) do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
560.	Przekładnia kierownicza regenerowana (ze zwrotem zużytej) do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	6	Producent: Znak towarowy:					
561.	Przekładnia kierownicza regenerowana (ze zwrotem zużytej) do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
562.	Przekładnia kierownicza regenerowana (ze zwrotem zużytej) do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	1	Producent: Znak towarowy:					
563.	Pompa wspomagania regenerowana (ze zwrotem zużytej) do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	6	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

564.	Pompa wspomaganie regenerowana (ze zwrotem zużytej) do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	6	Producent: Znak towarowy:					
565.	Pompa wspomaganie regenerowana (ze zwrotem zużytej) do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
566.	Pompa wspomaganie regenerowana (ze zwrotem zużytej) do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
567.	Pompa wspomaganie regenerowana (ze zwrotem zużytej) do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	1	Producent: Znak towarowy:					
568.	Alternator 12V, 150A regenerowany (ze zwrotem zużytej) do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
569.	Alternator 12V, 150A regenerowany (ze zwrotem zużytej) do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
570.	Alternator 12V, 150A regenerowany (ze zwrotem zużytej) do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	15	Producent: Znak towarowy:					
571.	Alternator 12V, 150A regenerowany (ze zwrotem zużytej) do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
572.	Alternator 12V, 150A regenerowany (ze zwrotem zużytej) do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	1	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

573.	Rozrusznik regenerowany (ze zwrotem zużytej) do samochodu Mercedes Sprinter 313 CDI Nr VIN WDB 9036621R859392, rok produkcji: 2005	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
574.	Rozrusznik regenerowany (ze zwrotem zużytej) do samochodu Mercedes Sprinter 316 CDI Nr VIN WDB9066331S583064 , rok produkcji: 2011	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
575.	Rozrusznik regenerowany (ze zwrotem zużytej) do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI Nr VIN WDB9066331S212816 , rok produkcji: 2008	szt.	15	Producent: Znak towarowy:					
576.	Rozrusznik regenerowany (ze zwrotem zużytej) do samochodu Mercedes VITO 111 CDI Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
577.	Rozrusznik regenerowany (ze zwrotem zużytej) do samochodu Mercedes VITO 109 CDI Nr VIN WDF 63960513347174, rok produkcji: 2007	szt.	1	Producent: Znak towarowy:					
578.	Żarówka 12V kierunkowskazu żółta montowana w błotniku przednim do Mercedesa Vito 111 CDI, Nr VIN WDF 63960113453982, rok produkcji: 2008	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
579.	Żarówka 12V H11	szt.	50	Producent: Znak towarowy:					
580.	Żarówka 12V H7	szt.	300	Producent: Znak towarowy:					
581.	Żarówka 12V H4	szt.	50	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

582.	Żarówka 12V H3	szt.	50	Producent: Znak towarowy: 					
583.	Żarówka 12V 21W	szt.	200	Producent: Znak towarowy: 					
584.	Żarówka 12V 10W	szt.	200	Producent: Znak towarowy: 					
585.	Żarówka 12V 5W bezcokołowa	szt.	300	Producent: Znak towarowy: 					
586.	Żarówka 12V 21W żółta	szt.	100	Producent: Znak towarowy: 					
587.	Żarówka 12V 21/5W	szt.	200	Producent: Znak towarowy: 					
588.	Żarówka 12V 21/4W	szt.	100	Producent: Znak towarowy: 					
589.	Żarówka 12V rurkowe (różne długości)	szt.	200	Producent: Znak towarowy: 					
590.	Żarówka 12V 5W	szt.	100	Producent: Znak towarowy: 					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

591.	Żarówka 12V 1,2W bezcokołowa	szt.	50	Producent: Znak towarowy:					
592.	Żarówka 12V kierunkowskazu montowana w lusterku (żółta) do samochodu Mercedes Sprinter 318 CDI	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
593.	Bezpieczniki 5A	szt.	100	Producent: Znak towarowy:					
594.	Bezpieczniki 7,5A	szt.	100	Producent: Znak towarowy:					
595.	Bezpiecznik 10A	szt.	100	Producent: Znak towarowy:					
596.	Bezpiecznik 15A	szt.	300	Producent: Znak towarowy:					
597.	Bezpiecznik 20A	szt.	300	Producent: Znak towarowy:					
598.	Bezpiecznik 25A	szt.	300	Producent: Znak towarowy:					
599.	Bezpiecznik 30A	szt.	300	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

600.	Bezpieczniki mini 5A	szt.	100	Producent: Znak towarowy: 					
601.	Bezpieczniki mini 7,5A	szt.	100	Producent: Znak towarowy: 					
602.	Bezpiecznik mini 10A	szt.	100	Producent: Znak towarowy: 					
603.	Bezpiecznik mini 15A	szt.	100	Producent: Znak towarowy: 					
604.	Bezpiecznik mini 20A	szt.	100	Producent: Znak towarowy: 					
605.	Bezpiecznik mini 25A	szt.	100	Producent: Znak towarowy: 					
606.	Bezpiecznik mini 30A	szt.	100	Producent: Znak towarowy: 					
607.	Bezpiecznik duży płytkowy 30A	szt.	30	Producent: Znak towarowy: 					
608.	Bezpiecznik duży płytkowy 60A	szt.	30	Producent: Znak towarowy: 					

609.	Bezpiecznik duży płytkowy 80A	szt.	30	Producent: Znak towarowy:					
610.	Bezpiecznik blaszkowy świec żarowych 150A	szt.	50	Producent: Znak towarowy:					
611.	Bezpiecznik blaszkowy świec żarowych 80A	szt.	50	Producent: Znak towarowy:					
612.	Bezpiecznik blaszkowy świec żarowych 100A	szt.	50	Producent: Znak towarowy:					
Razem:							XX		

Zastosowane będą parametry punktowane w przypadku zaoferowania:

oryginalnych części zamienne (O, Q) – każda pozycja 2 pkt;

części zamiennych o porównywalnej jakości (PC, PT, PJ) – każda pozycja 1 pkt;

Innych części zamiennych (P, Z, ZJ) - wszystkie pozostałe części, tj. części zamienne, którym nie przysługuje ani status „części oryginalnych”, ani status „części o porównywalnej jakości” – każda pozycja 0 pkt;

Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 1 178 pkt.

Punkty za oryginalność produktów: pkt. (wpisać)

Czas dostawy: h (wpisać)

.....
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZADANIE 3: CZĘŚCI ZAMIENNE DO SAMOCHODÓW MARKI RENAULT

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. wym.	Ilość	Nazwa producenta/ znak towarowy oferowany	Cena netto jednostki	Wartość Netto (obliczyć: 4 x 6)	Stawka VAT %	Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8)	Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zacisk hamulcowy przedni lewy do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt	10	Producent: Znak towarowy:					
2.	Zacisk hamulcowy tylny lewy do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt	10	Producent: Znak towarowy:					
3.	Zacisk hamulcowy przedni prawy do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt	10	Producent: Znak towarowy:					
4.	Zacisk hamulcowy tylny prawy do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt	10	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

5.	Chłodnica do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt	6	Producent: Znak towarowy:					
6.	Amortyzator przedni do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
7.	Końcówka drążka kierowniczego do samochodu do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	40	Producent: Znak towarowy:					
8.	Klamka wewnętrzna drzwi przesuwnych do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	15	Producent: Znak towarowy:					
9.	Ogranicznik drzwi lewy do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
10.	Ogranicznik drzwi prawy do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
11.	Wózek drzwi bocznych przesuwnych do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	15	Producent: Znak towarowy:					
12.	Spinka listwy drzwi do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	kpl	10	Producent: Znak towarowy:					
13.	Spinka nadkola do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	100	Producent: Znak towarowy:					

14.	Klamka zewnętrzna drzwi przesuwanych do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	15	Producent: Znak towarowy:					
15.	Klamka wewnętrzna drzwi tylnych do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	8	Producent: Znak towarowy:					
16.	Klamka zewnętrzna drzwi tylnych do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	15	Producent: Znak towarowy:					
17.	Drażek kierowniczy do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
18.	Poduszka amortyzatora do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	24	Producent: Znak towarowy:					
19.	Łożyska amortyzatora do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	24	Producent: Znak towarowy:					
20.	Pasek klinowy alternatora do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
21.	Napinacz paska klinowego do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	6	Producent: Znak towarowy:					
22.	Rolka paska klinowego do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	12	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

23.	Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego przedniego (gumki) do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	25	Producent: Znak towarowy:					
24.	Piórka wycieraczek do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	60	Producent: Znak towarowy:					
25.	Łącznik stabilizatora przedniego do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	50	Producent: Znak towarowy:					
26.	Guma stabilizatora przedniego do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	50	Producent: Znak towarowy:					
27.	Zawór recyklingu spalin do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
28.	Komplet osłon silnika do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
29.	Linka hamulca ręcznego – przednia do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	30	Producent: Znak towarowy:					
30.	Linka hamulca ręcznego – tylna do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	30	Producent: Znak towarowy:					
31.	Linka hamulca ręcznego – środkowa do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	30	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

32.	Sprężyna zawieszenia przednia do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
33.	Sprężyna zawieszenia tylna do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
34.	Amortyzator tylny do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	26	Producent: Znak towarowy:					
35.	Ośłona przegubu napędowego zewnętrznego do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
36.	Przegub napędowy zewnętrzny do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
37.	Przegub wachacza dolnego do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	60	Producent: Znak towarowy:					
38.	Uszczelniając półosi lewej do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
39.	Uszczelniając półosi prawej do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
40.	Linki zmiany biegów do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	kpl.	8	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

41.	Intercooler do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt	8	Producent: Znak towarowy:					
42.	Sprzęgło do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	kpl.	15	Producent: Znak towarowy:					
43.	Pompa sprzęgła do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	15	Producent: Znak towarowy:					
44.	Wysprzęglik do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	15	Producent: Znak towarowy:					
45.	Koło zamachowe do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
46.	Łożysko koła przedniego do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	22	Producent: Znak towarowy:					
47.	Łożysko koła tylnego do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	22	Producent: Znak towarowy:					
48.	Piasta przednia do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
49.	Wyłącznik świateł stop do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
50.	Zwijacz (rolka) pod kierownicą do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	3	Producent:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

				Znak towarowy:					
51.	Reflektor przedni (prawy, lewy) do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
52.	Lampa tylna (prawa, lewa) do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
53.	Belka zawieszenia (sanki) do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
54.	Poduszka zawieszenia silnika prawa do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
55.	Poduszka zawieszenia silnika dolna do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
56.	Poduszka zawieszenia silnika górna do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
57.	Zderzak przedni do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
58.	Reflektor przeciwmgielny (lewy, prawy) do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
59.	Lusterko (lewe, prawe) do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

60.	Termostat do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
61.	Turbosprężarka regenerowana (ze zwrotem zużytej) do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	6	Producent: Znak towarowy:					
62.	Wtryskiwacze regenerowane (ze zwrotem zużytej) do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	kpl.	6	Producent: Znak towarowy:					
63.	Półoś regenerowana prawa (ze zwrotem zużytej*) do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt	6	Producent: Znak towarowy:					
64.	Półoś lewa regenerowana (ze zwrotem zużytej*) do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt	6	Producent: Znak towarowy:					
65.	Pompa wspomagania regenerowana (ze zwrotem zużytej*) do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
66.	Przekładnia kierownicza regenerowana (ze zwrotem zużytej*) do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	8	Producent: Znak towarowy:					
67.	Alternator regenerowany (ze zwrotem zużytej*) do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
68.	Rozrusznik regenerowany (ze zwrotem zużytej*) do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

80.	Wspornik pedału sprzęgła do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	12	Producent: Znak towarowy:					
81.	Zestaw naprawczy (sprężyna + popychacz pedału sprzęgła do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
82.	Tulejka pedału sprzęgła do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	15	Producent: Znak towarowy:					
88.	Chłodnica oleju do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
89.	Uszczelki chłodnicy oleju do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
90.	Dźwignia hamulca ręcznego do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	1	Producent: Znak towarowy:					
91.	Rezystor dmuchawy do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
92.	Lampa tył (prawa, lewa) do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
93.	Usunięto zgodnie z odpowiedziami na pytania – pismo WSPRITS/ZP/20/2017 z dnia 02.02.2017 r.	-	-	-	-	-	-	-	-

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

94.	Lampa tylna przeciwmgielna do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
95.	Lampa tylna cofania do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
96.	Lampa tylna stopu do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
97.	Kompletne przewody gumowe chłodnicy do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	kpl.	15	Producent: Znak towarowy:					
98.	Wspornik wentylatora do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	3	Producent: Znak towarowy:					
99.	Świece żarowe do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
100.	Sterownik świec żarowych do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
101.	Lampka wewnątrz oświetlenia kabiny do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	2	Producent: Znak towarowy:					
102.	Linka maski do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					

103.	Rączka otwierania maski do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
104.	Pompa hamulcowa do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
105.	Zestaw rozrządu do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
106.	Zamek drzwi tylnych do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
107.	Czujnik ABS-u do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
108.	Mechanizm szyby elektrycznej(Lewe, prawe drzwi) do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
109.	Zbiornik wyrównawczy do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
110.	Pompka spryskiwacza szyby do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
111.	Rączka regulacji fotela do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					

112.	Klapka wlewu paliwa do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
113.	Usunięto zgodnie z odpowiedziami na pytania – pismo WSPRITS/ZP/20/2017 z dnia 02.02.2017 r.	-	-	-	-	-	-	-	-
114.	Wspornik (kompletna łapa) dolny drzwi przesuwanych do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	25	Producent: Znak towarowy:					
115.	Zwrotnica (prawa, lewa) do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	4	Producent: Znak towarowy:					
116.	Łożysko piasty przedniej do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	20	Producent: Znak towarowy:					
117.	Pokrywa filtra oleju do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					
118.	Korek miski olejowej do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
119.	Uszczelka korka miski olejowej do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	10	Producent: Znak towarowy:					
120.	Przepływomierz do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	5	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

121.	Śruba wtryskiwacza do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	24	Producent: Znak towarowy:					
122.	Podkładki wtryskiwacza do samochodu Renault Trafic 115 CDI Nr VIN VF1FLBHD69Y316842, rok produkcji: 2009	szt.	24	Producent: Znak towarowy:					
123.	Żarówka 12V H7	szt.	600	Producent: Znak towarowy:					
124.	Żarówka 12V H4	szt.	200	Producent: Znak towarowy:					
125.	Żarówka 12V H3	szt.	50	Producent: Znak towarowy:					
126.	Żarówka 12V H1	szt.	100	Producent: Znak towarowy:					
127.	Żarówka 12V 21W	szt.	400	Producent: Znak towarowy:					
128.	Żarówka 12V 10W	szt.	400	Producent: Znak towarowy:					
129.	Żarówka 12V 5W bezcokołowa	szt.	600	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

130.	Żarówka 12V 21W żółta	szt.	200	Producent: Znak towarowy:					
131.	Żarówka 12V 21/5W	szt.	500	Producent: Znak towarowy:					
132.	Żarówka 12V 21/4W	szt.	200	Producent: Znak towarowy:					
133.	Żarówka 12V rurkowe (różne długości)	szt.	500	Producent: Znak towarowy:					
134.	Żarówka 12V 5W	szt.	200	Producent: Znak towarowy:					
135.	Żarówka 12V 1,2W bezcokołowa	szt.	300	Producent: Znak towarowy:					
136.	Bezpieczniki 5A	szt.	200	Producent: Znak towarowy:					
137.	Bezpieczniki 7,5A	szt.	200	Producent: Znak towarowy:					
138.	Bezpiecznik 10A	szt.	200	Producent: Znak towarowy:					

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

139.	Bezpiecznik 15A	szt.	1000	Producent: Znak towarowy:					
140.	Bezpiecznik 20A	szt.	1000	Producent: Znak towarowy:					
141.	Bezpiecznik 25A	szt.	1000	Producent: Znak towarowy:					
142.	Bezpiecznik 30A	szt.	1000	Producent: Znak towarowy:					
143.	Bezpieczniki mini 5A	szt.	200	Producent: Znak towarowy:					
144.	Bezpieczniki mini 7,5A	szt.	200	Producent: Znak towarowy:					
145.	Bezpiecznik mini 10A	szt.	200	Producent: Znak towarowy:					
146.	Bezpiecznik mini 15A	szt.	200	Producent: Znak towarowy:					
147.	Bezpiecznik mini 20A	szt.	200	Producent: Znak towarowy:					

148.	Bezpiecznik mini 25A	szt.	200	Producent: Znak towarowy:					
149.	Bezpiecznik mini 30A	szt.	200	Producent: Znak towarowy:					
150.	Bezpiecznik duży płytkowy 30A	szt.	30	Producent: Znak towarowy:					
151.	Bezpiecznik duży płytkowy 60A	szt.	30	Producent: Znak towarowy:					
152.	Bezpiecznik duży płytkowy 80A	szt.	30	Producent: Znak towarowy:					
153.	Bezpiecznik blaszkowy świec żarowych 40A	szt.	50	Producent: Znak towarowy:					
154.	Bezpiecznik blaszkowy świec żarowych 80A	szt.	50	Producent: Znak towarowy:					
155.	Bezpiecznik blaszkowy świec żarowych 100A	szt.	50	Producent: Znak towarowy:					
Razem:						XX			

Zastosowane będą parametry punktowane w przypadku zaoferowania:

oryginalnych części zamienne (O, Q) – każda pozycja 2 pkt;

części zamiennych o porównywalnej jakości (PC, PT, PJ) – każda pozycja 1 pkt;

Innych części zamiennych (P, Z, ZJ) - wszystkie pozostałe części, tj. części zamienne, którym nie przysługuje ani status „części oryginalnych”, ani status „części o porównywalnej jakości” – każda pozycja 0 pkt;

Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 306 pkt.

Punkty za oryginalność produktów: pkt. (wpisać)

Czas dostawy: h (wpisać)

.....
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy